

Директор ООО "НПП "Тасма"

Е.Л.Самков

"12" 05 2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21

от _____ 2023 г. в отношении объекта ремонта зд. здания 266В, инв. №10000266В

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Необходимые работы
1	Сквозная коррозия металлических элементов крепления ветражей, разрушение остекления ветражей в оконных проемах здания.	100м2	4,599	Замена ветражей с остеклением на оконные блоки из ПВХ профилей.
2	Разрушение откосов оконных проемов здания	100м2	0,55	Штукатурка откосов оконных проемов внутри здания
3	Разрушение герметического слоя кровли (трещины, разрывы, деформация, отслоение) здания	100м2	14,31	Замена рулонного слоя покрытия кровли здания
4	Разрушение стяжки кровли	100м2	14,31	Замена выравнивающего слоя стяжки кровли.
5	Коррозия, разрушение обделок кровли из листовой стали	100м	0,24	Замена обделок кровли из листовой стали
6	Разрушение, коррозия листовой стали на парапетах кровли	100м2	0,1008	Замена листовой стали на парапетах кровли
7	Разрушение, коррозия водосточной воронки кровли	шт.	1	Замена водосточной воронки кровли.
	ИТОГО:	7		

Председатель комиссии :

Члены комиссии:

Андрианов В.П.

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Бахтин А.В.

"12" 05 2023 г.

Работы 2023 (2)

№№ п/п	Наименование работ по смете:	Дефектная ведомость №
1	Ремонт кровли здания 266В (инв.№10000266В)	21
2	Замена витражей ленточного остекления южного фасада здания 266В (инв.№10000266В)	21